

Sopraluogo 78445 SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO NANO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (ADES 06/2008) Codice Richiesta: 0060800007445

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 05/2000
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche...

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: PIETRA CANELA
Frazione/località: INTERMESOLI
Piano: PIANO
Coordinate geografiche: E 3661, N 1003

Fotografia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio
SEZIONE 2 Descrizione edificio
Dati tecnici: Altezza media di piano, Superficie media di piano, Fila, Costruzione e struttura, Uso, N° unità d'uso, Utilizzazione, Occupanti

Table with 5 columns: N° piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Fila, Costruzione e struttura, Uso, N° unità d'uso, Utilizzazione, Occupanti

SEZIONE 3 Tipologia (multiscala)
Strutture in muratura: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Altre strutture: Tetra in c.a., Tetra in acciaio, REGOLARITÀ

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO
Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE, D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per rischio esterno

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Table with columns: Livello - estensione, Componente strutturale, Danno presente, D4-D5, D2-D3, D1, Nullo, Nessuno, Demolizioni, Coperture, Tamponamenti, Riparazioni, Puntelli, Trasmissione e protezione passaggi

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro
Argomento, Annotazioni

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table with columns: Tipo di danno, PRESSIONE DANNO, Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso, Trasmissione e protezione passaggi

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Table with columns: Causa potenziale, Edificio, Via d'accesso, Via interna, PROVVEDIMI DI P.I. ESEGUITI

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Orto, 2 Pendio forte, 3 Pendio leggero, 4 Piana
DISSISTI (in atto o temibili): Versanti incombenti, Terreno di fondazione

Il compilatore (in stampatello)
NICOLA BOFEATTI
ALBERTO PABOLINI

SERVIZI INTEGRATI


SERVIZI INTEGRATI

SERVIZI INTEGRATI

SERVIZI INTEGRATI

SERVIZI INTEGRATI

SERVIZI INTEGRATI



uff. SISM  
SET

