

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 06/2008
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra"...

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Identificativo Sopraluogo: 789
Scheda n. 109
Provincia: TERAMO
Comune: PIETRAMELA



SEZIONE 2 Descrizione edificio
Table with columns: N° piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Costruzione e ristrutturazione, Uso, N° unità d'uso, Utilizzazione, Occupanti.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-sola)
Table with columns: Strutture verticali, Strutture orizzontali, Altre strutture.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Table with columns: Livello estensione, Componente, Danno preesistente, Danno, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: BASSO, BASSO CON PROVVEDIMENTI, ALTO.
Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE, D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per rischio esterno.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table with columns: Tipo di danno, Presenza danno, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sui danni, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro.
1. L'edificio è stato oggetto di lavori di ristrutturazione interni e dell'isolatura del tetto.
2. Si rileva presenza di tiranti di legno dal primo impalcato.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Table with columns: Causa potenziale, Edificio, Pericolo su via d'accesso, Provvedim. di P.I. eseguiti.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: Dissetti, Versanti, Terreno di fondazione.
Morfologia del sito: C, A, B, D, E, F.

SEZIONE 9 Altre osservazioni (continued)
3. Si riscontrano lesioni in corrispondenza degli spigoli delle pareti dei vani al primo piano causate dall'attenuazione di ammortamenti delle pareti di chiusura (mancanza di coronamento/lordezza a livello del tetto).
4. Si raccomandano l'effettuazione di opere di ammortamento a livello del tetto.