

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 06/2008

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale...

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite attribuendo le caselle contigue...

Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: il rilevatore riporta il proprio numero assegnato...

Sezione 2 - Descrizione edificio. Indicare il numero di piani complessivi dell'edificio. Indicare il tipo di fondazioni...

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni). Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili...

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Livello - estensione. Componente strutturale. Danno prevalente.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Tipo di danno. PRESENZA DANNO. Provvedimenti di P.I. eseguiti.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di P.I. eseguiti. Causa potenziale. Edificio. Provvedimenti di P.I. eseguiti.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni. MORFOLOGIA DEL SITO. Dissesti (in atto o temibili). Versanti incombenti. Terreno di fondazione.

Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica. Identificativo Sopraluogo: 1494. Data: 07.05.08.

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Provincia: FERAMO. Comune: Presena Camelo. Frazione/Località: ROMA. Identificativo edificio: 1494. Data: 07.05.08.

SEZIONE 2 Descrizione edificio. Dati matrici. N° Piani totali con interrati: 01. Altezza media di piano: 2.50. Superficie media di piano: 50.00. Uso: Abitativo. Occupanti: 100.

SEZIONE 3 Tipologia. Strutture in muratura. Altre strutture. Valutazione del rischio. Risultato: Edificio AGIBILE.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Tabelle di danno e provvedimenti.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Tabelle di danno e provvedimenti.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di P.I. eseguiti. Tabelle di danno e provvedimenti.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni. Tabelle di morfologia del sito e dissesti.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità. Risultato: Edificio AGIBILE.

SEZIONE 9 Altre osservazioni. Edificio inagibile al piano primo per mancanza di trave di sostegno dei solai.