

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 08/2000
La scheda va compilata per un intero edificio...
Sezione 1 - Identificazione edificio.
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.
IDENTIFICATIVO SCHEDA. Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale...

Scheda di 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (Aedes 08/2000)
Provincia: TERAMO
Comune: PIETRACAMELA
Frazione/Località: DEGLI ULLEROLI
Indirizzo: 1 via, 2 corso, 3 vicolo, 4 piazza

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Dati metrici: Altezza media di piano, Superficie media di piano, Costruzione e ristrutturazione, Uso, Occupanti



SEZIONE 2 Descrizione edificio
Table with columns: N° piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Costruzione e ristrutturazione, Uso, Occupanti.

Stato Provincia Istat Comune Istat Rilevatore N° scheda 02161 Data 27/06/09

Stato Provincia Istat Comune Istat Rilevatore N° scheda 02161 Data 27/06/09

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta)
Strutture in muratura: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L
Strutture orizzontali: 1 Non identificate, 2 Volte senza catene, 3 Volte con catene

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: RISCHIO STRUTTURALE, BASSO CON PROVVEDIMENTI, ALTO
Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Table with columns: Livello-estensione, Danni, PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Argomento: L'INAGIBILITÀ È DATA DALL'AVVALLAMENTO A SEGUITO DI LESIONE CREATA SU UNA VOLTINA SUL SOLAIO DI CALPESTIO DELL'ULTIMO PIANO

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table with columns: Tipo di danno, PRESENZA DANNO, PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Table with columns: Causa potenziale, PERICOLO SU, PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Cresta, 2 Pendo forte, 3 Pendo leggero, 4 Pianura
DISESTI (in atto o temibili): A Assetti, B Generati dal sisma, C Acuti dal sisma, D Proestanti

Il compilatore (in stampatello): FERROTTI FRANCESCO
Firma: FERROTTI FRANCESCO