

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 05/2000
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti...

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: TERAMO
Comune: PIETRA CANGIA
Frazione/Localtà: GIRIANNI ISIASISIO

SEZIONE 1 Identificazione edificio (continued)
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.
Indicativo Scheda: Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale...

SEZIONE 2 Descrizione edificio
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni in cui è sottile...

SEZIONE 2 Descrizione edificio (continued)
Table with columns: Totale piani con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Uso, Utilizzazione, Occupanti.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-torali)
Istat Provincia: 01614 Istat Comune: 01314 Rilevatore: [ ] N° scheda: [ ] Data: [ ]

SEZIONE 3 Tipologia (continued)
Table with columns: Strutture in muratura, Altre strutture, Copertura.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio
RISCHIO STRUTTURALE (rec. 4), STRUTTURALE (rec. 5), ESTERNO (rec. 6), GEOTECNICO (rec. 7)

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità (continued)
Table with columns: Valutazione del rischio, Esito di agibilità.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Table with columns: Componente strutturale - danno presente, Danno, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 8 (continued)
(1) riportare nella colonna argomento della Sez. 9 l'esito e nelle annotazioni le parti di edificio inagibili (esiti B, C) e le cause di rischio esterne (esito F)
Sull'accuratezza della visita: 1 Solo dai esterni, 2 Parziale, 3 Completa (> 2/3)

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table with columns: Tipo di danno, Presenza danno, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sui danni, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro
Argomento: 1 Tetto totalmente danneggiato per danno persistente aggravato dal sisma - situazione di grave pericolo per chi vi accede.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Table with columns: Causa potenziale, Pericolo su, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

Spedite  
Via E- Mail

Segue lettera

**Oggetto: Richiesta di verifica su immobili siti in Pietracamela.**

Al sig.  
Sindaco del Comune di  
-PIETRACAMELA-



Il sottoscritto Panza Domenico, premesso che è già stato sottoposto a verifica dai Vigili del fuoco l'immobile di sua proprietà sito nel centro storico in Via De Luca n. 14, dichiarato inagibile, con la presente rappresenta e richiede quanto segue.

A seguito del sisma sono state rilevate micro lesioni in altri fabbricati sia di proprietà che adiacenti agli stessi. In particolare si ritiene opportuno richiedere idoneo controllo ai seguenti fabbricati:  
 SC → 1) fabbricato di civile abitazione ubicato in Via Gran Sasso n. 9 che all'apparenza non presenta lesioni di sorta.

Al contrario, invece, evidenti crepe numerose e di consistente spessore appaiono in un muro adiacente il citato fabbricato di proprietà comune ad altro proprietario ed ubicato parimenti in Via Gran Sasso al civico n. 7;  
 SI → 2) fabbricato di civile abitazione sito in Via Gran Sasso n. 18 adiacente i fabbricati di Medori e Bartolomei;

MC → 3) fabbricato sito in Via Gran Sasso al n. 11 adiacente il fabbricato di Montauti. (copio 10 copie)  
 ND → 4) fabbricato sito in Via Gran Sasso senza numero adiacente il fabbricato di civile abitazione di proprietà Villani. (copio 10 copie)

SERVIZI INTEGRATI Con l'occasione, è gradito porgere distinti saluti

SERVIZI

Teramo 02 / 06 /09

UFF. SISMA  
SET

Panza Domenico  
*Panza Domenico*

Panza Domenico  
Via De Benedictis G. n. 20  
64100 TERAMO  
Telef. 0861248470  
Mob. 3804125783

N.B. A causa di un cammino crollato sulla sala del surportato fabbricato sito in Via De Luca n. 14, si notano, in tale vano abbondanti infiltrazioni d'acqua che potrebbero arrecare oltremodo danni al fabbricato stesso.  
 Ove possibile, si chiede l'intervento dei vigili del fuoco o di altro personale competente, per la sostituzione dei coppi rotti non potendo lo scrivente intervenire stante l'inagibilità del fabbricato.

*P. Panza*

*copie 10/00/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100*