

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDE Aedes 06/2008

SEZIONE 1 - Livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità

Identificativo Sopraluogo: 4657
Scheda n. 108
Data: 15/05/2019
Identificativo Edificio: 0173, 0617, 0341, 1002261

SEZIONE 2 - Descrizione edificio

Dati matrici		Età		Usa - esposizione		
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costruzione e ristrutturaz. (max 2)	Usa	N° unità d'uso	Occupanti
01	0 <= 2.50	A <= 50	I <= 1919	A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo	A >= 65%	100 10 1
02	2.50 - 3.50	B >= 50 + 70	2 <= 19 + 45	B <input type="checkbox"/> Produttivo	B >= 30-65%	2 2 2
03	3.50 - 5.0	C >= 70 + 100	3 <= 46 + 61	C <input type="checkbox"/> Commercio	C <= 30%	3 3 3
04	5.0 - 12	D >= 100 + 130	4 <= 62 + 71	D <input type="checkbox"/> Uffici	D <= 30%	4 4 4
05	12 - 15	E >= 150 + 170	5 <= 72 + 81	E <input type="checkbox"/> Serv. Pub.	E Non utiliz.	5 5 5
06	Piani interrati	F >= 170 + 230	6 <= 82 + 91	F <input type="checkbox"/> Deposito	F Non costr.	6 6 6
07	A <= 0	G >= 230 + 300	7 <= 92 + 01	G <input type="checkbox"/> Strategico	G Non finito	7 7 7
08	B <= 0	H >= 300 + 400	8 <= 2002	H <input type="checkbox"/> Turis-ricet.	H Abbandon.	8 8 8

SEZIONE 3 - Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-soia)

Strutture verticali	Strutture in muratura	Altre strutture	
	Non identificate	Tali in c.a.	Panneli in c.a.
1 Non identificate	A B C D E F G H	Tali in acciaio	REGALATI / Non regalati
2 Volte senza catene			
3 Volte non robuste			
4 Travi con soletta deformabile			
5 Travi con soletta rigida			

SEZIONE 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale - danno presente	DANNO												PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI				
	D4-D5 Gravissimo	D2-D3 Medio grave	D1 Leggero	Nulla	Nessuno	Benzidiazoli	Chiodature	Trasversali	Puntellature	Puntellature	Trasversali	Trasversali	Trasversali				
1 Strutture verticali																	
2 Colonne																	
3 Scale																	
4 Coperture																	
5 Tamponature/tramezzi																	
6 Danno presistente																	

SEZIONE 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Tipo di danno	PRESENZA DANNO				PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI					
	A	B	C	D	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...										
2 Caduta tegole, cornicioni...										
3 Caduta cornicioni, parapetti...										
4 Erosione degli intonaci e esterni...										
5 Danno alla rete idrica, loggione o termoidraulica										
6 Danno alla rete elettrica o del gas										

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Causa potenziale	PERICOLO SU			PROVVEDIM. DI P.I. ESEGUITI					
	A	B	C	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passaggi
1 Crolli o caduta da altre costruzioni									
2 Rotture di reti di distribuzione									

SEZIONE 7 - Terreno e fondazioni

MORFOLOGIA DEL SITO
1 Cresta 2 Pendio forte 3 Pendio leggero 4 Piana

DISSISTI (no atto o tempi): Versanti incombenti, Terreno di fondazione

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

RISCHIO	Valutazione del rischio				Esito di agibilità		
	STRUTTURALE (sez. 3 e 4)	ESTERNO (sez. 6)	ESTERNO (sez. 7)	GENERICCO (sez. 8)	A	B	C
BASSO					A Edificio AGIBILE	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (per 6 mesi o ADIBILE con provvedimenti di pronto intervento (PI))	E Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (I)
BASSO CON PROVVEDIMENTI					C Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimenti	F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (I)	
ALTO							

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

Argomento: IL FABBRICATO E' AGIBILE.

Il compilatore (in stampatello): P. Cir. 15/05/2019
Firma: P. Cir. 15/05/2019