

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 06/2008
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", indivisibile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza...

SCHEDA DI PRIMO LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (Aedes 06/2008)

Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Identificativo sopralluogo: 2521 15/07. Provincia: Teramo. Comune: Pietracamela. Frazione/Località: Intermesoli. Identificativo edificio: 34003M. Data: 10/05/09.

Sezione 2 - Descrizione edificio. Indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottosuolo solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza.

SEZIONE 2 Descrizione edificio. Dati metrici: N° Piani totali con interrati: 01. Altezza media di piano: 2.50. Superficie media di piano: 50. Età: 19. Uso: Abitativo. Occupanti: 10.



Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni). Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietra...

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Livello - estensione: D4-D5 Gravissimo, D2-D3 Medio grave, D1 Leggero.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Tipo di danno: 1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, 2 Caduta tegole, cornicioni...

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.l. eseguiti. Causa potenziale: 1 Coroli o cadute da altre costruzioni, 2 Rottura di reti di distribuzione.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni. MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Cresta, 2 Pendio forte, 3 Pendio leggero, 4 Piana.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio: STRUTTURALE (2), NON STRUTTURALE (3), ESTERNO (3), GEOTECNICO (2). Risultato: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (1).

Sezione 9 Altre osservazioni. Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro. Argomento: 1. L'edificio è realizzato in muratura in Pietracamela irregolare scaturimento legato...

SEZIONE 9 Altre osservazioni. Argomento: 1. L'edificio è realizzato in muratura in Pietracamela irregolare scaturimento legato. 2. L'UNITÀ IMMOBILIARE oggetto della presente scheda si articola in tre livelli e su corpi di fabbrica diversi...