

Supraluogo

78393

000106703600000001

Ministero del Rischio Sismico e Attività ed Opere Post-Emergenza

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (ADES 05/2008) Codice Richiesta

SEZIONE 1 Identificazione edificio

Comune: TERA MO

Prov.: PIETRACAMELA

Frazione/Località: MONTI DI ANTONIO

Indirizzo: MONTI DI ANTONIO

Num. Civico: 14/B3

Identificativo Supraluogo: F8688

Scheda n.: 1

Data: 16/09/09

SEZIONE 2 Descrizione edificio

Dati metrici		Età		Uso - esposizione	
N° piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m ²]	Costruzione e ristrutturazione [max 2]	Uso	Occupanti
01	09	1 250	A 50	1 19	100 10
02	10	2 250-350	B 50 + 70	2 19 + 45	0 0 0
03	11	3 350-550	C 70 + 100	3 46 + 61	1 1 1
04	12	4 550	D 100 + 130	4 62 + 71	2 2 2
05	08	0	E 130 + 170	5 72 + 81	3 3 3
06	07	0	F 170 + 230	6 82 + 91	4 4 4
07	06	0	G 230 + 300	7 92 + 01	5 5 5
08	05	0	H 300 + 400	8 00 + 000	6 6 6

SEZIONE 3 Tipologia (massimo 2 opzioni)

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale	D4-D5 Graveissimo				D3-D3 Medio grave				D1 Leggero				PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	1	2	3	4
1 Strutture verticali																
2 Soli																
3 Scale																
4 Coperture																
5 Temperature-trasmissioni																
6 Danno preesistente																

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Tipo di danno	PRESENZA DANNO						PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI					
	A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...												
2 Caduta tegole, cornicioni...												
3 Caduta cornicioni, parapetti...												
4 Caduta altri oggetti interni o esterni												
5 Danno alla rete idrica, fognaria e termoidraulica												
6 Danno alla rete elettrica o del gas												

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Causa potenziale	PERICOLO SU			PROVVEDIM. DI P.I. ESEGUITI		
	Edificio	Via discoste	Via limitate	Divieto di accesso	Trasferire e proteggere passaggi	Trasferire e proteggere passaggi
1 Crolli o cadute da altre costruzioni						
2 Rottura di reti di distribuzione						

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni

MORFOLOGIA DEL SITO

1 Creta 2 Pendio forte 3 Pendio leggero 4 Pianura

DISSESTI (in atto o temibili): Versanti incombenti Terreno di fondazione

5 A Assenti 6 Generati dal sisma 7 Acuiti dal sisma 8 Preesistenti

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità

RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Esito di agibilità	
	STRUTTURALE (max 2 e 4)	NON STRUTTURALE (max 5)	ESTERNO (max 6)	GRADIMENTO (max 7)	A	B
BASSO						
BASSO CON PROVVEDIMENTI						
ALTO						

SEZIONE 9 Altre osservazioni

Argomento: Edificio inagibile, puntellatura interna fatta fencalante

L'edificio in questione è un edificio in cemento armato a 27 metri di altezza, con una struttura inagibile a causa del crollo di una parete e del pubblico passaggio sulla facciata.

Il compilatore (in stampatello): PIERLUCA CICCOPELLI

Firma: PIERLUCA CICCOPELLI

SEZIONE 3 Tipologia (multisele); per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-sola

Strutture verticali	Non identificate				Strutture in muratura				Altre strutture			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 Non identificate												
2 Volte senza catene												
3 Volte con catene												
4 Travi con solette deformabile (travi in legno con semipilastro, travi a vite, ecc.)												
5 Travi con solette semirigide (travi in legno con doppio innesto, travi e tavoloni...)												
6 Travi con solette rigide (solette di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.)												

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità

Valutazione del rischio

Esito di agibilità

SEZIONE 9 Altre osservazioni

Argomento: Edificio inagibile, puntellatura interna fatta fencalante

L'edificio in questione è un edificio in cemento armato a 27 metri di altezza, con una struttura inagibile a causa del crollo di una parete e del pubblico passaggio sulla facciata.

Il compilatore (in stampatello): PIERLUCA CICCOPELLI

Firma: PIERLUCA CICCOPELLI

PIETRACASTELLE (TE) COMB

Insediamento abitativo Via Divisione


Asselope da valutare tutto. FG 10

TAPP 447 / 448 / 445 / 444 / 446 / 449

TAPP 334 / 339 / 340 / 341 / 333

È nota una forte consistenza da tempo. Le abitazioni consistono pertanto da E ad A/B/C. Si controllate con sito E (Piscinola) anche per rischio di crollo (via di travaso). Le valutazioni sud relative fatte per appalto erano con per unità abitativa





Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
 Commissario delegato per l'emergenza sismica nella provincia de L'Aquila
 e in altri comuni della regione Abruzzo ai sensi del D.P.C.M 6 aprile 2009

DIREZIONE DI COMANDO E CONTROLLO
 (DICO.M.A.C.)
 FUNZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE

PARERE DI AMMISSIBILITA' RICHIESTA 2° SOPRALUOGO

In relazione a quanto disposto dalla Circolare prot. N. 0016445 del 31 maggio 2009, è stata effettuata l'istruttoria da parte della Funzione Tecnica di Valutazione della DICO.M.A.C. per la valutazione di ammissibilità della richiesta di 2° sopralluogo (cod. 6033) presentata da

in data 16/7/09
 per l'immobile PIEMACINE LA (TE) [con B]
 sito in VIA DIONISI 23
 indirizzo PIEMACINE LA (TE) [con B]
 n. aggregato 46/7/09
 dati catastali folgio 10 particella 14/18

già oggetto di 1° sopralluogo effettuato 5/5/09 Uff. SISM
 in data 5/5/09 Uff. SISM
 con esito A squadra 1332

Sulla base della documentazione prodotta

si esprime parere favorevole all'espletamento del 2° sopralluogo
 si esprime parere di non ammissibilità per _____

si richiede di provvedere all'integrazione della documentazione prodotta con _____

si è ritenuto che d'ufficio si possa correggere l'esito da _____ a _____

Per la squadra: _____
 Al rientro dal sopralluogo
 Indicare sulla mappa allegata
 La sagoma dell'edificio in esame

Data 14/9/2009
 Nome MAZZOLI Cognome MASCI
 Firma Carlo Masci