

Sopraluogo

78492

Richiedi il sopralluogo con il numero verde 800 00 00 00

SCHEDA DI 1° LIVI PER Sop. 77074 Squadra 586

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
TO INTERVENTO E AGIBILITÀ  
POST-SISMICA  
Codice Edificio

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 05/2000

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "diato forata", individuabile per caratteristiche tipologiche e funzionali...  
SEZIONE 1 - Identificazione edificio.  
SEZIONE 2 - Descrizione edificio.  
SEZIONE 3 - Tipologia (multiscala).  
SEZIONE 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti.  
SEZIONE 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI.  
SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di (p.i.) eseguiti.  
SEZIONE 7 - Torreni e fondazioni.  
SEZIONE 8 - Giudizio di AGIBILITÀ.  
SEZIONE 9 - Altre osservazioni.

SEZIONE 1 Identificazione edificio  
Provincia: TERAMO  
Comune: PIETRA CAPELLA  
Frazione/Localtà: SPIRITATORE  
Indirizzo: Via Spiratore, 199  
C.A.P.: 63019  
Data sopralluogo: 08/09/09  
Scheda n. 771

SEZIONE 2 Descrizione edificio  
Tabella Dati edifici: N° piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Uso, Occupanti.  
Tabella Dati edifici: N° piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Uso, Occupanti.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscala)  
Strutture verticali: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.  
Strutture orizzontali: 1 Non identificate, 2 Volte senza catene, 3 Volte con catene, 4 Travi con solette deformabili, 5 Travi con solette semirigidhe, 6 Travi con solette rigide.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti  
Tabella Livello-estensione: D4-D5 Gravissimo, D3-D4 Medio grave, D1 Leggero, Nullo.  
Tabella Componente strutturale: Danno preesistente, Strutture verticali, Strutture orizzontali.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti  
Tabella PRESENZA DANNO: A, B, C, D, E, F, G.  
Tabella Tipo di danno: 1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, 2 Caduta tegole, cornicioni, 3 Caduta cornicioni, parapetti, 4 Caduta altri oggetti interni o esterni, 5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica, 6 Danno alla rete elettrica o del gas.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti  
Tabella Causa potenziale: A, B, C, D, E.  
Tabella Tipo di danno: 1 Crolli o cadute da altre costruzioni, 2 Pioggia di reti di distribuzione.

SEZIONE 7 Torreni e fondazioni  
MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Orizz. 2 Pendenza forte, 3 Pendenza leggera, 4 Orizz. 5 Pendenza forte, 6 Pendenza leggera, 7 Orizz. 8 Pendenza forte, 9 Pendenza leggera, 10 Orizz.  
DISSESTI (in alto o tambi): 1 Versanti incombenti, 2 Torreni di fondazione.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  
Valutazione del rischio: RISCHIO STRUTTURALE, NON STRUTTURALE, ESTERNO, ESTERNO.  
Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1), C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1), D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento, E Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento, F Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento.

SEZIONE 9 Altre osservazioni  
Argomento: Necessità rifacimento muratura sovrastante...  
Firma: RIERUCA/HEPATI

