



NOTA: ANCHE SE SONO STATE REDATTE 2 SCHEDE, NON ESISTE ALCUNA RICHIESTA DI 2° SOPRALUOGO

SO 3345



Agente per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

Art. 1, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)

FUNZIONE I - AREA TECNICA

1° SOPRALUOGO Cod. R.D. 00041067034000 000401018

2° SOPRALUOGO Cod. R.D. 00041067034000 042300

PARERE DI AMMISSIBILITA' RICHIESTA 2° SOPRALUOGO

In relazione a quanto disposto dalla Circolare prot. N. 0016445 del 31 maggio 2009, è stata effettuata l'istruttoria da parte della funzione I - Area Tecnica della S.G.E. la valutazione di ammissibilità della richiesta di 2° sopraluogo (cod. 8835).

presentata da INTINI MARIANA 347.764.7781

in data 15/04/2010 IN G. E. VACCOTTI 334.3307655

per l'immobile

PIETRACAMELA (TE) CORT8

indirizzo

VIA DEGLI ROVOTTINI 4

n. aggregato

6608 3400148

della catastale

folgio 40

in data

15/04/2010

con esito

spiegata n. 1

Sulla base della documentazione prodotta

si esprime parere favorevole all'espletamento del 2° sopraluogo

si esprime parere di non ammissibilità per

si richiede di provvedere all'integrazione della documentazione prodotta con

si è ritenuto che d'ufficio si possa correggere l'esito da \_\_\_ a \_\_\_

Data

05/05/10

Nome

FERRARA

Cognome

DE SANTIS

Firma

[Firma]

Il presente parere è stato comunicato al proprietario o suo delegato attraverso:

Posta ordinaria, con lettera trasmessa in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Consegna diretta in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al Sig. \_\_\_\_\_ (cognome, cognome)

Firma per ricevuta

Firma funzionario



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo



TELEFAX N. 308 55 8

DA COMUNE DI PIETRACAMELA - TELEFAX N. 0861/955214

DESTINAZIONE: S.G.S. alla c.a. Anelli

COMUNICAZIONI: T.° sopralluogo 18-19/15/2010

15/4/2010  
Incluso copie foto sopralluogo in data

N. pagine (Inclusa questa pagina):

Eventuali problemi durante la ricezione vanno segnalati al n. 0861/955112

Pietracamela.it 17/05/2010



Il responsabile del Servizio

Via XXV Luglio n. 19 - Cap. 64047 - Tel 0861/955112 - Fax 0861/955214  
e-mail: comunepietracamela@uni.it CCP 10991644 - C.F. 800005250677 - P.I. 00233020676

Intini Maura  
Via del Gran Sasso 9  
64047 Pietracamela

Al Sig. SINDACO  
del COMUNE DI PIETRACAMELA

Oggetto: Sisma Regione Abruzzo del 06.04.2009

La scrivente Intini Maura in allegato alla presente trasmette perizia asseverata del tecnico da me incaricato Ing. Ermio Marcozzi, finalizzata al riesame dell'agibilità del fabbricato di mia proprietà sito in Via degli Aquilotti n. 1.

In attesa di un riscontro in merito sono a disposizione per qualsiasi ulteriore sopralluogo da parte dei competenti uffici tecnici.

Pietracamela 02.02.2010

uff. SISMA  
SET  
Cordialmente  
Maura Intini

Stampa di un modulo con data 02 FEB 2010 e varie caselle di controllo.

Via Pascoli 5 64100 TERAMO  
Tel 0861.588473 Fax 588401  
Cod. Fis. MAR NNE 47819 LI03D  
P. IVA 00127890671

PERIZIA TECNICA DI ASSEVERAZIONE  
TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 NELLA REGIONE ABRUZZO

Il sottoscritto Ermio Marcozzi, ingegnere libero professionista, nato a Teramo il 19.02.1947 ed ivi residente alla Via Pascoli n. 5, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n° 129, su incarico della Sig.ra Intini Maura residente in Pietracamela (Te) alla Via Gran Sasso n. 9

ASSEVERA

la presente perizia finalizzata ad un riesame dello stato del danno dell'immobile localizzato in Pietracamela, Via degli Aquilotti n. 1

In data 17.12.2009 la Sig.ra Intini Maura ha presentato al Comune di Pietracamela richiesta di contributo ai sensi dell'OPCM 3779 per gli interventi di riparazione dell'unità immobiliare ad uso abitazione dichiarata inagibile con tipologia "B".

Trattasi di unità immobiliare individuata al N.C.E.U. di Fig. n. 10 part. 1010 sub 2 del Comune di Pietracamela in Via degli Aquilotti n. 1, che con scheda di rilevamento danno 3069 del 17/09/2009 aveva avuto un esito di agibilità di tipo "B".

Sulla scorta di tale esito era stata appunto presentata la richiesta di contributo così come sopra specificato.

Un ulteriore sopralluogo effettuato dallo scrivente nel mese di gennaio ca. ha posto in evidenza un aggravarsi dello stato delle fessurazioni presenti sulle strutture murarie, molto probabilmente da imputare allo sciamme sismico susseguente il terremoto del 6 aprile 2009.

Detta circostanza è del resto verificabile se si tiene nella giusta considerazione il fatto che l'immobile in oggetto è confinante e contiguo con la particella 1011.

In merito a quest'ultimo immobile è da tenere presente la classificazione assegnata di tipo "F" in fase di rilevamento del danno come risulta dall'allegato comunale.

Alla luce di quanto sopra esposto, vista anche la nota del Comune di Pietracamela del 08/01/2010 prot. 124 che invita la Sig.ra Intini Maura ad intervenire in maniera unitaria sull'aggregato, il quale pertanto comprenderebbe le particelle 1010 e 1011, e ad attivare



uff. SISM  
SET

ENNIO MARCOZZI  
INGEGNERE  
Via Pascoli 5 64100 TERAMO