


NOTE ESPlicative SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 05/2000

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unita strutturale "chiuso larva", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o di costruzione e/o piani falsati, etc.
L'edificio è diviso in sezioni. Le informazioni sono generalizzate definite ampiezza della scheda corrispondenti in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (Q) indicano la possibilità di multicella: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (O) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle (L) si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

SEZIONE 1 Identificazione edificio
IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO 332
Scheda n° 1016 Data 19/05/09
Provincia: TERAMO
Comune: PIETRACAMELA
Frazione/Localtà: MATEO GILAIREDI
Indirizzo: 1) via 2) corso 3) vicolo 4) piazza
Dati Catastali: Foglio 149 Allegato
Denominazione edificio o proprietario: ALESSANDRO ASDRIBALI



SEZIONE 2 Descrizione edificio
Table with columns: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano [m], Superficie media di piano [m²], Costruzione e ristrutturazione, Uso, N° unità d'uso, Utilizzazione, Occupanti.

Istat Provincia 067 Istat Comune 034 Rilevatore N° scheda 1016 Data 19/05/09

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-sola)
Table with columns: Strutture verticali, Altre strutture, Copertura.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Table with columns: Livello - estensione, Componente strutturale - Danno preesistente, Danno presente.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table with columns: PRESENZA DANNO, PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Table with columns: PERICOLO SU, PROVVEDIM. DI P.I. ESEGUITI.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Cresta, 2 Pendio forte, 3 Pendio leggero, 4 Piana
DISSESTI (in atto o temibili): Versanti incombenti, Terreno di fondazione.

Istat Provincia 067 Istat Comune 034 Rilevatore N° scheda 1016 Data 19/05/09

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: BASSO, BASSO CON PROVVEDIMENTI, ALTO.
Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE, D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere, E Edificio INAGIBILE per rischio esterno.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Argomento, Annotazioni, Foto di insieme dell'edificio.

Il compilatore (in stampatello)
CLAUDIA CORTEZZESSA
MARIO TAMBORINI
Firma
MARIO TAMBORINI