

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 06/2008
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sovrastati, etc.

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (Aedes 06/2008)
Codice Richiesta

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Prov. di: PETRANO
Comune: Pietrascandola
Frazione/Localtà: SOPRADORE
Indirizzo: Sopradore
Num. Civico: 11
Denominazione edificio o proprietario: RILMARELLI IVANA e CARLO

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Form fields for Province, Municipality, Fraction/Locality, Address, Civil Number, Building Name/Owner, and other identification details.

SEZIONE 2 Descrizione edificio
N° piani totali con interrati: 1
Altezza media di piano: 2.50
Superficie media di piano: 50
Edificio a struttura portante in muratura.

SEZIONE 2 Descrizione edificio
Table with columns: Dati metrici, Età, Uso, Uso - esposizione, Occupanti. Includes data for floor area, age, use type, and occupancy.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)
1 Non identificate
2 Volte senza catene

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Livello - estensione: D4-D5 Grave, D2-D3 Medio grave, D1 Leggero, D0 Nullo.

SEZIONE 3 Tipologia
Table with columns for vertical structures (Non identificate, A, B, C, D, E, F, G, H) and horizontal structures (Non identificate, A, B, C, D, E, F, G, H).

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI
Table with columns for damage levels (D4-D5, D2-D3, D1, D0) and intervention types (Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso, Trasferimento e protezione passaggi).

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Tipo di danno: 1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti... 2 Caduta tegole, cornicioni...

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI
Table with columns for damage types and intervention types (Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso, Trasferimento e protezione passaggi).

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Causa potenziale: 1 Croci o cadute da altre costruzioni 2 Rottura di reti di distribuzione

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO
Table with columns for external causes and intervention types (Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso, Trasferimento e protezione passaggi).

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Orto 2 Pendio forte 3 Pendio leggero 4 Pianura
DISESTI (in atto o temibili): Versanti incombenti, Terreno di fondazione

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: RISCHIO BASSO CON PROVVEDIMENTI
Esito di agibilità: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (B) da rivedere con approfondimento