


NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 06/2008

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "città termale".
H1: Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati
H2: Muratura armata con iniezioni armate
H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi
Per le strutture intalate le lampadine sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta...

Sopraluogo 14325
SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: TERAMO
Comune: PIETRA CAMELA
Frazione/Località: EUROPA
Codice catastale: 101
Denominazione edificio: SIG. MONTAUTI NAZARENO DE ASCANIS FRANCA



SEZIONE 2 Descrizione edificio
Tabella con dati metrici: N° piani totali con interrati, Altezza media di piano [m], Superficie media di piano [m²], Età, Uso, Occupanti.
Esempio: 1 piano, altezza 2.50m, superficie 50m², età 1919, uso abitativo, occupanti 1/1/1.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili)
Ist. Prov. Ist. Comm. Rilevatore N° schede

Strutture in muratura: Tabelle per strutture orizzontali (Non identificate, Identificate) e verticali (Non identificate, Identificate).
Altre strutture: Tabelle per telai in c.a., telai in acciaio, coperture, regolari, irregolari, etc.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: BASSO, ALTO.
Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, etc.

SEZIONE 4 Dati ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Tabella con livelli di danno (D1-D5) e provvidimenti (P1-P6) eseguiti.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Tabella con presenza danno (A-G) e provvidimenti (P1-P6) eseguiti.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Tabella con causa potenziale (A-E) e provvidimenti (P1-P4) eseguiti.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: Cresta, Pendio forte, Pendio leggero, Pianura.
DISSISTI (in atto o temibili), Versanti incorniciati, Terreno di fondazione.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Tabella per annotazioni e foto dell'inizio dell'edificio.

Il compilatore (in stampatello)
M. S. SANTEUSCELLA
Firma: [Firma]