

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ANDES 05/2000
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche anche per differenza di altezza e/o di costruzione e/o piani sfalsati, etc.
La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite ammorrendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate () indicano la possibilità di multicasse. In questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde () indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle [] si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Identificativo Sopraluogo: 82247
Provincia: TERAMO
Comune: PIETRAPIETRA
Frazione/Località: CARLUCCO
Indirizzo: VIA SOPIRATORE 19
Denominazione edificio o proprietario: CARLOTTO LUIGI DI FIRMADISCI
Foto copia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio

SEZIONE 2 Descrizione edificio
Tabella con 5 colonne: N° Piani totali con interali, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Costruzione e ristrutturazione, Uso.
Righe 01-08 con dati specifici per l'edificio.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-sola)
Strutture verticali: Non identificate, Strutture ortizzionali, Strutture miste.
Strutture in muratura: A testata regolare, A testata irregolare, Senza colonne, Con colonne, Piani isolati, Rifinitura.
Altre strutture: Tetto in c.a., Pareti in c.a., Tetto in acciaio, Forme piane, Disposizione tamponate.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: STRUTTURALE, STRUTTURALE STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO.
Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE, D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per rischio esterno.
Sull'accuratezza della visita: 1 Solo dall'esterno, 2 Parziale, 3 Completa.
Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**).

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Livello estensione: D4-D5 Grave, D2-D3 Medio grave, D1 Leggero, Nulla.
Componente strutturale: Danno pressente, Danno non pressente.
Provvedimenti di P.I. eseguiti: Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazioni, Divieto di accesso, Trasferire e protezione passaggio.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Argomento: - CADUTA DI TEGOLE NON RIMOSSE
- CAVILLATURA SU PARETE IN CORRESPONDENZA DI VANI PORTA-FINESTRA E INADUNTO DI RISCALDAMENTO
- EDIFICIO ADIACENTE A COSTRUIZIONE ROCCIOSA POSTO IN SICUREZZA RECENTEMENTE CON RETI E TRAVANTI METALLICI
- SECONDA CASA
Il compilatore (in stampatello): BUCCHI ALIDREA
Firma: BUCCHI ALIDREA


SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
PRESENZA DANNO: A, B, C, D, E, F, G.
Provvedimenti di P.I. eseguiti: Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazioni, Divieto di accesso, Trasferire e protezione passaggio.
SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di P.I. eseguiti
PERICOLO SU: Edificio, Via d'accesso, Vie esterne.
Provvedimenti di P.I. eseguiti: Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazioni, Divieto di accesso, Trasferire e protezione passaggio.
SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Orsa, 2 Pendenza forte, 3 Pendenza leggera, 4 Pianura.
DISSESTI (in atto o temibili): Versanti incombenti, Terreno di fondazione.

Pietravecchia

Cod 1102 SQ3345

Pro. 5080 09/09/09
Sp. 1 3

Spett.le
Ufficio Tecnico Comunale
64047 PIETRACAMELIA
fax 0861 955214



Il/la sottoscritto/a **Franca Sesto** **Spartano**, Nato/a a **Roma** il **25-03-67**
ed residente in **Roma** Via **Milite**, **42** comunica che a
seguito degli eventi sismici del 06/04/2009 e successivi l'abitazione sita in **Pietravecchia**
Sorrentola N. civico (estrani catastali Fg. P.lla) ha subito danni
rilevanti - modesti - lievi. **100000**, **Bif. 1661**
Si prega, al fine di valutare l'importanza delle lesioni, di provvedere ad un sopralluogo.

Referiti telefonici **335-7509149**
331-6835646
UFF. SISMA
SET

- CHIUSI UNO KONTAKT -

In Fede
Stavros Col