


NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDE Aedes 06/2008
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione o dei piani interrati, ecc.

Scheda di 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AedES 06/2008)
Sopraluogo 12274
Scheda n. 1/14/05/0191

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Prov. PETAPO
Comune: PIETRA LANCIA
Frazione/Località: VILLICICAVALLI
Cod. Civico: 113
Coordinate geografiche: E 41° 11' 11" N 13° 11' 11"

Form fields for identification: Identificativo edificio, Istat Reg., Istat Prov., Istat Comune, N° aggregato, N° edificio, Cod. di Località Istat, Tipo carta, Sez. di censimento Istat, N° carta, Dati Catastali, Foglio, Allegato, Particelle, Posizione, Codice Uso.



SEZIONE 2 Descrizione edificio
Dati metrici: N° piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Copertura, etc.
Età: Anno di costruzione, Ristrutturazione.
Uso - esposizione: Abitativo, Produttivo, Uffici, etc.

Table for Section 2: Dati metrici, Età, Uso - esposizione. Includes columns for floor area, construction year, and usage type.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-soia)
Strutture verticali: Non identificate, A tenitura irregolare, B senza catene, etc.
Strutture orizzontali: 1 Non identificate, 2 Volte senza catene, etc.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: STRUTTURALE, STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO.
Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, etc.

Table for Section 3: Tipologia. Grid for vertical and horizontal structures with checkboxes for various types.

Table for Section 8: Valutazione del rischio and Esito di agibilità. Risk matrix and final agibility classification.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Table with columns for damage level (D4-D5, D2-D3, D1, Nullo) and intervention types (Puntelli, Riparazione, etc.).

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Table for recording observations, including arguments, annotations, and photos.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table for non-structural damage (Danno) and interventions (P.I. ESEGUITI).

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Table for external hazards (Cassa polverile, Crani, etc.) and interventions.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: Cresta, Pando forte, Pando leggero, Pianura.
DISESTI (in atto o temibili): Assenti, Generati dal sisma, Auti dal sisma.

Il compilatore (in stampatello)
Firma
M. PAVARIZIO