


NOTE ESPlicative BULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AaDES 06/2008
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unita strutturale "ciclo terra", indivisibile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza ed di costruzione o di piani interrati.

Sezione 1 - Identificazione edificio.
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e frazione.
IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: TERAMO
Comune: PIETRA CAMELA
Frazione/Localita': ELIANDITTI
Via: ELIANDITTI
Codice Catastale: 03/01/4/3/5/1
Foglio: 110
Allegato: 1



Sezione 2 - Descrizione edificio
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccolo di fondazione incluso quello di sottotelo solo se praticabile.

SEZIONE 2 Descrizione edificio
Table with columns: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano [m], Superficie media di piano [m²], Costruzione e ristrutturazione, Uso, N° unita d'uso, Utilizzazione, Occupanti.

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietra...

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Livello di estensione: D4-D5 Gravisimo, D2-D3 Medio grave, D1 Leggero.

Table for Section 4: Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI. Columns include D4-D5, D2-D3, D1, and various structural elements like walls, floors, and roofs.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilita
Valutazione del rischio: STRUTTURALE, NON STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO.
Esito di agibilita: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE, D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per interventi strutturali.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table with columns: PRESENZA DANNO (Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso), PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Argomento: SO21
Annotazioni: ALTO PROPRIETARIO VUOLTO ALFONSO LINO...
Firma: BUFFARINI GIACOMO

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Table with columns: PERICOLO SU (Edificio, Via d'accesso, Via interne), PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: Creta, Pendio forte, Pendio leggero, Piana.
DISSISTI (in atto o temibili): Versanti incombenti, Terreno di fondazione.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: Creta, Pendio forte, Pendio leggero, Piana.
DISSISTI (in atto o temibili): Versanti incombenti, Terreno di fondazione.