

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 05/2000
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unita strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti...

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DEPARTAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Servizio Sismico Nazionale
14711
GRUPPO NAZIONALE PER LA DIFESA DEI TERREMOTI

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: TERAMO
Comune: Pietracamela
Indirizzo: C. U. S. M. S. I.
Frazione/Locality: (denominazione Istat)
Cod. di Localita' Istat:
Sez. di censimento Istat:
Dati Catastrali: Foglio Allegato
Particella:
Posizione edificio: 1 Isolato 2 Interno 3 Esterno 4 D'angolo

SEZIONE 2 Descrizione edificio
N° piani totali con interrato:
Superficie media di piano:
Uso (multiscelta):
Tipologia (massimo 2 opzioni):

Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio
Viale V. Veneto
Edificio
Viale classe 3+

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)
Strutture verticali:
Strutture orizzontali:

SEZIONE 2 Descrizione edificio
Table with columns: N° Piani totali con interrato, Altezza media di piano (m), Superficie media di piano (m²), Costruzione e ristrutturazione (max 2), Uso, N° unita' d'uso, Utilizzazione, Occupanti.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Livello: estensione
Componente strutturale:
Danno pressante:

SEZIONE 8 Giudizio di agibilita'
Valutazione del rischio:
RISCHIO: BASSO, MEDIO, ALTO
Esito di agibilita': A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1), C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1), D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento, E Edificio INAGIBILE (1) per rischio esterno (1), F Edificio INAGIBILE (1) per rischio esterno (2).

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Tipo di danno:
PRESENZA DANNO: Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso, Trasferimento e protezione passaggi.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilita' o altro
Argomento:
Annotazioni:

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
PERICOLO SU: Edificio, Via d'accesso, Vie interne.
PROVVEDIM. DI P.I. ESEGUITI: Divieto di accesso, Trasferimento e protezione passaggi.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO:
Crista, Pendenza forte, Pendenza leggera, Pendenza, Assenti, Generali dal sisma, Acuti dal sisma, Pressanti.

SEZIONE 9 Altre osservazioni (cont.)
Il compilatore (in stampatello):
FRANCESCO FERDINANDO
firma: Francesco Ferdinando

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni (cont.)
MORFOLOGIA DEL SITO:
Crista, Pendenza forte, Pendenza leggera, Pendenza, Assenti, Generali dal sisma, Acuti dal sisma, Pressanti.

SEZIONE 9 Altre osservazioni (cont.)
Il compilatore (in stampatello):
FRANCESCO FERDINANDO
firma: Francesco Ferdinando