

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 05/2009

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o di costruzione e/o di materiali, etc.

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: TER AO
Comune: Pescocostanzo
Frazione/Localtà:
Indirizzo: S. BARTOLOMEO
Dinominazione edificio o proprietà: DAI ROSTI MIA FERMANO

Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio
SEZIONE 2 Descrizione edificio
Dati metrici: N° Piani totali con interrati: 10, Altezza media di piano: 2.50-3.50, Superficie media di piano: 250-350, Costruzione e ristrutturazione: 1919, Uso: Abitativo, Occupanti: 10

Table with 5 columns: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano [m], Superficie media di piano [m²], Costruzione e ristrutturazione, Uso - destinazione. Rows 1-8 detailing building metrics.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta)
Strutture in muratura: A Assoluta regolare e di buona qualità, B Assoluta regolare e di buona qualità (diversi materiali), C Senza catene o cordoli, D Con catene o cordoli, E Placati isolati, F Isolati, G Rintorziati, H Altro.
Altre strutture: Tetti in c.a., Pareti in c.a., Tetti in acciao.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Table with columns: Livello estensione, D4-D6 Gravissimo, D3-D3 Medio-grave, D1 Leggero, D0 Nullo, Provvedimenti di P.I. eseguiti (Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso, Tronconi e protezione passaggi).

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table with columns: Presenza danno (A, B, C, D, E, F), Provvedimenti di P.I. eseguiti (Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso, Tronconi e protezione passaggi).

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di P.I. eseguiti
Table with columns: Pericolo su (Edificio, Via d'accesso, Vie interne), Provvedimenti di P.I. eseguiti (Divieto di accesso, Tronconi e protezione passaggi).

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Cresta, 2 Pendio forte, 3 Pendio leggero, 4 Pianura.
DISESTI (in atto o temibili): 1 Versanti incombenti, 2 Terreno di fondazione.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: RISCHIO BASSO, BASSO CON PROVVEDIMENTI, ALTO.
Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1), C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1), D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento, E Edificio INAGIBILE, F Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sull'accuratezza della visita: 1 Solo dall'esterno, 2 Parziale, 3 Completa (> 2/3).
Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**): 1 Messa in opera di cerchiate o tiranti, 2 Riparazione di comicioni, parapetti, aggetti, 3 Riparazione danni leggeri alle temperature e tramezzi, 4 Riparazione copertura, 5 Puntellatura di scale, 6 Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitti, 7 Rimozione di tegole, cornicioni, parapetti.

Il compilatore (in stampatello): SALVATO ANTONIO
Firma: Salvatore Antonio
Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate: Non utilizzabile.