

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ANDES 06/2008

SEZIONE 1 - Identificazione edificio

Identificativo Sopraluogo: 1104
 Identificativo Edificio: 1444
 Comune: TERAMO
 Località: INTERMESOLI
 Via: DELLE COISITE
 Numero Civico: 11

SEZIONE 2 - Descrizione edificio

Dati metrici		Età		Uso - esposizione	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costruzione e ristrutturazione [max 2]	Uso	Occupanti
01	0,9	1 ● 2,50	A ○ 500	1 □ 1919	100 10 1
02	10	2 ○ 2,50-3,50	B ○ 50 + 70	2 □ 19 + 45	1 1 1
03	11	3 ○ 3,50-5,0	C ○ 70 + 100	3 □ 46 + 61	2 4 4
04	12	4 ○ 5,0	D ○ 100 + 130	4 □ 62 + 71	3 3 3
05	12	4 ○ 5,0	E ○ 130 + 170	5 □ 72 + 81	4 4 4
06	14	4 ○ 5,0	F ○ 170 + 230	6 □ 82 + 91	5 5 5
07	14	4 ○ 5,0	G ○ 230 + 300	7 □ 92 + 01	6 6 6
08	14	4 ○ 5,0	H ○ 300 + 400	8 □ 3002	7 7 7
09	14	4 ○ 5,0	I ○ 300 + 400	9 □ 3002	8 8 8
10	14	4 ○ 5,0	J ○ 300 + 400	10 □ 3002	9 9 9

SEZIONE 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

1: c.a. (o altre strutture iniettrate) su muratura
 2: muratura su c.a. (o altre strutture iniettrate)
 3: Muratura mista a c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo
 4: c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo
 5: c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo
 6: c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo

SEZIONE 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale	DANNO (1)				PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI				
	D4-D5 Gravissimo	D2-D3 Medio grave	D1 Leggero	D0 Nullo	Assenza	Demolizioni	Costruzione e riparazione	Puntelli	Trasferimento e protezione passaggi
1 Strutture verticali									
2 Piani									
3 Coperture									
4 Tamponature-tramezzi									
5 Danno pressante									

SEZIONE 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Tipo di danno	PRESENZA DANNO				PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI					
	A	B	C	D	Assenza	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...										
2 Caduta tegole, cornicioni...										
3 Caduta cornicioni, parapetti...										
4 Caduta altri oggetti interni o esterni										
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica										
6 Danno alla rete elettrica o del gas										

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Causa potenziale	PERICOLO SU		PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI	
	Edificio	Via d'accesso	Divieto di accesso	Trasferimento e protezz. passaggi
1 Crolli o cadute da altre costruzioni				
2 Rottura di reti di distribuzione				

SEZIONE 7 - Terreno e fondazioni

MORFOLOGIA DEL SITO
 1 Cresta 2 Pendenza forte 3 Pendenza leggera 4 Piana

DISSISTI (in atto o temibili) Versanti incombenti Terreno di fondazione Assenti Generali dal sistema Acuti dal sistema Presistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Valutazione del rischio: BASSO, BASSO CON PROVVEDIMENTI, ALTO

Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1), C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1), D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (1)

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

1. L'EDIFICIO RISULTA COSTITUITO DA UN NUCLEO ORIGINARIO IN MURATURA A PIETRAMA, CUI SONO STATI SUCCESSIVAMENTE AGGIUNTI CORPI DI FABBRICA ELEVATI CON MURATURA PORTANTE CON CORDELI DI C.A. PER L'ANCORAGGIO DEI SOLAI.

Il compilatore (in stampatello)
 ING. ALBERTO TINABONI
 ING. GERARDO FRISCO
 ING. IL CAFFE V. BELLI

Sopraluogo

14973

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'AREA EMERGENZA POST-SISMICA (ANDES 06/2008)

SEZIONE 1 - Identificazione edificio

Identificativo Sopraluogo: 1104
 Identificativo Edificio: 1444
 Comune: TERAMO
 Località: INTERMESOLI
 Via: DELLE COISITE
 Numero Civico: 11

SEZIONE 2 - Descrizione edificio

Dati metrici		Età		Uso - esposizione	
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costruzione e ristrutturazione [max 2]	Uso	Occupanti
01	0,9	1 ● 2,50	A ○ 500	1 □ 1919	100 10 1
02	10	2 ○ 2,50-3,50	B ○ 50 + 70	2 □ 19 + 45	1 1 1
03	11	3 ○ 3,50-5,0	C ○ 70 + 100	3 □ 46 + 61	2 4 4
04	12	4 ○ 5,0	D ○ 100 + 130	4 □ 62 + 71	3 3 3
05	12	4 ○ 5,0	E ○ 130 + 170	5 □ 72 + 81	4 4 4
06	14	4 ○ 5,0	F ○ 170 + 230	6 □ 82 + 91	5 5 5
07	14	4 ○ 5,0	G ○ 230 + 300	7 □ 92 + 01	6 6 6
08	14	4 ○ 5,0	H ○ 300 + 400	8 □ 3002	7 7 7
09	14	4 ○ 5,0	I ○ 300 + 400	9 □ 3002	8 8 8
10	14	4 ○ 5,0	J ○ 300 + 400	10 □ 3002	9 9 9

SEZIONE 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

1: c.a. (o altre strutture iniettrate) su muratura
 2: muratura su c.a. (o altre strutture iniettrate)
 3: Muratura mista a c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo
 4: c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo
 5: c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo
 6: c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo

SEZIONE 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale	DANNO (1)				PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI				
	D4-D5 Gravissimo	D2-D3 Medio grave	D1 Leggero	D0 Nullo	Assenza	Demolizioni	Costruzione e riparazione	Puntelli	Trasferimento e protezione passaggi
1 Strutture verticali									
2 Piani									
3 Coperture									
4 Tamponature-tramezzi									
5 Danno pressante									

SEZIONE 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Tipo di danno	PRESENZA DANNO				PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI					
	A	B	C	D	Assenza	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...										
2 Caduta tegole, cornicioni...										
3 Caduta cornicioni, parapetti...										
4 Caduta altri oggetti interni o esterni										
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica										
6 Danno alla rete elettrica o del gas										

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Causa potenziale	PERICOLO SU		PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI	
	Edificio	Via d'accesso	Divieto di accesso	Trasferimento e protezz. passaggi
1 Crolli o cadute da altre costruzioni				
2 Rottura di reti di distribuzione				

SEZIONE 7 - Terreno e fondazioni

MORFOLOGIA DEL SITO
 1 Cresta 2 Pendenza forte 3 Pendenza leggera 4 Piana

DISSISTI (in atto o temibili) Versanti incombenti Terreno di fondazione Assenti Generali dal sistema Acuti dal sistema Presistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Valutazione del rischio: BASSO, BASSO CON PROVVEDIMENTI, ALTO

Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1), C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1), D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (1)

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

1. L'EDIFICIO RISULTA COSTITUITO DA UN NUCLEO ORIGINARIO IN MURATURA A PIETRAMA, CUI SONO STATI SUCCESSIVAMENTE AGGIUNTI CORPI DI FABBRICA ELEVATI CON MURATURA PORTANTE CON CORDELI DI C.A. PER L'ANCORAGGIO DEI SOLAI.

Il compilatore (in stampatello)
 ING. ALBERTO TINABONI
 ING. GERARDO FRISCO
 ING. IL CAFFE V. BELLI

SEZIONE 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

1: c.a. (o altre strutture iniettrate) su muratura
 2: muratura su c.a. (o altre strutture iniettrate)
 3: Muratura mista a c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo
 4: c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo
 5: c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo
 6: c.a. (o altre strutture iniettrate) in parallelo

SEZIONE 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Componente strutturale	DANNO (1)				PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI				
	D4-D5 Gravissimo	D2-D3 Medio grave	D1 Leggero	D0 Nullo	Assenza	Demolizioni	Costruzione e riparazione	Puntelli	Trasferimento e protezione passaggi
1 Strutture verticali									
2 Piani									
3 Coperture									
4 Tamponature-tramezzi									
5 Danno pressante									

SEZIONE 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Tipo di danno	PRESENZA DANNO				PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI					
	A	B	C	D	Assenza	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasferimento e protezione passaggi
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...										
2 Caduta tegole, cornicioni...										
3 Caduta cornicioni, parapetti...										
4 Caduta altri oggetti interni o esterni										
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica										
6 Danno alla rete elettrica o del gas										

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Causa potenziale	PERICOLO SU		PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI	
	Edificio	Via d'accesso	Divieto di accesso	Trasferimento e protezz. passaggi
1 Crolli o cadute da altre costruzioni				
2 Rottura di reti di distribuzione				

SEZIONE 7 - Terreno e fondazioni

MORFOLOGIA DEL SITO
 1 Cresta 2 Pendenza forte 3 Pendenza leggera 4 Piana

DISSISTI (in atto o temibili) Versanti incombenti Terreno di fondazione Assenti Generali dal sistema Acuti dal sistema Presistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

Valutazione del rischio: BASSO, BASSO CON PROVVEDIMENTI, ALTO

Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1), C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1), D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (1)

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

1. L'EDIFICIO RISULTA COSTITUITO DA UN NUCLEO ORIGINARIO IN MURATURA A PIETRAMA, CUI SONO STATI SUCCESSIVAMENTE AGGIUNTI CORPI DI FABBRICA ELEVATI CON MURATURA PORTANTE CON CORDELI DI C.A. PER L'ANCORAGGIO DEI SOLAI.

Il compilatore (in stampatello)
 ING. ALBERTO TINABONI
 ING. GERARDO FRISCO
 ING. IL CAFFE V. BELLI