


NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AnDES 09/2008
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza...

Scheda di 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AnDES 09/2008)
Scheda n. 1117 Data 01/05/09

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Prov. di: TEGANO
Comune: PIETRADEGANA
Frazione/Loc.: INTER ME SOLI
Indirizzo: PIAZZA PIANO



SEZIONE 2 Descrizione edificio
Tabella con dati metrici: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Costruzione e ristrutturazione, Uso, N° unità d'uso, Utilizzazione, Occupanti.

SEZIONE 3 Tipologia (massimo 2 opzioni)
Tabella di valutazione delle strutture in muratura. Categorie: Non identificate, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio (BASSO, ALTO) e Esito di agibilità (A-F). A: Edificio AGIBILE, B: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, ecc.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Tabella con livelli di danno (D4-D5, D3-D4, D1) e provvedimenti di pronto intervento (P.I. ESEGUITI).

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Tabella con presenza danno (Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso, Trasferimento e protezione passaggi).

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Tabella con causa potenziale (1-5) e provvedimenti di pronto intervento (P.I. ESEGUITI).

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Tabella con argomenti e annotazioni per ulteriori osservazioni o provvedimenti.