

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 06/2008

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "chiusa terra" individuabile per caratteristiche tipologiche e anche per differenza di altezza ed età di costruzione...

Scheda di identificazione edificio: Província: FERAMO, Comune: Pietracomela, Frazione/Localtà: ROHA, Cod. Catastale: 01/00135

SEZIONE 1 Identificazione edificio: Identificativo Sopraluogo 1484, Squadra 1484, Data 02/05/09, Denominazione edificio: GUARDETTI PRLHO LORETO

SEZIONE 2 Descrizione edificio: Dati metrici, Età, Uso, Uso - esposizione, Occupanti. Tabella con dati di superficie, altezza, uso e occupazione.

Table with 4 columns: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Uso, Occupanti.

SEZIONE 3 Tipologia (massimo 2 opzioni): Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili...

Table for SEZIONE 3: Tipologia. Columns: Strutture verticali, Strutture orizzontali, Altre strutture, Copertura.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Table with levels of damage and actions taken.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Table with types of damage and actions taken.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. Table with causes and actions.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni: MORFOLOGIA DEL SITO, DISSESTI (in atto o temibili), Versanti incontenibili, Terreno di fondazione.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità: Valutazione del rischio (STRUTTURALE, NON STRUTTURALE, ESTERNO, GENTILEZZO) and Esito di agibilità (A-F).

Table for SEZIONE 8: Valutazione del rischio and Esito di agibilità. Includes risk levels and final agibility status.

SEZIONE 9 Altre osservazioni: Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro. Includes handwritten notes on the building's condition.

Final summary section: Il compilatore (in stampatello) SALUZZO SAM, Firma PRANCO FERDINANDO.