

NOTI ESPRIMATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "ciclo presa". Indicare le caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.

Sopraluogo 76348 SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AeDES 05/2000)

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Identificativo Sopraluogo 76348. Provincia: PIETRACAMELA. Comune: PRATI DI TIVO. Frazione/Localtà: PIETRACAMELA. Via: PIETRACAMELA. C.A.P.: 01015.

Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio. Sezione 2 Descrizione edificio. Dati metrici: Altezza media di piano [m], Superficie media di piano [m²], Costruzione e ristrutturazione [max 2].

Table with 5 columns: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano [m], Superficie media di piano [m²], Costruzione e ristrutturazione [max 2], Età, Uso - esposizione.

SEZIONE 3 Tipologia (massimo 2 opzioni). Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili.

Table for SEZIONE 3: Strutture in muratura. Columns: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Table with columns: Danno, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Table with columns: Tipo di danno, Presenza danno, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. Table with columns: Tipo di pericolo, Presenza pericolo, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni. MORFOLOGIA DEL SITO, DISSESTI (in atto o temibili), Versanti incombenti, Terreno di fondazione.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio. RISCHIO STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO.

Table for SEZIONE 8: Valutazione del rischio. Columns: RISCHIO, STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO, Esito di agibilità.

SEZIONE 9 Altre osservazioni. Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro. Argomento, Annotazioni.


Il compilatore in stampello. Firmato: GA PARELLI SIVIGNA. Data: 14/01/2021. DISEGNO.

CAMILLO DI FELICE  
Viale Orsini, 183  
64022 Giulianova Lido  
Tel. Cell. 333461009

13.30  
Prot. di B.110

Raccomandata AR  
Anticipata via Fax

AL COMUNE DI  
PIETRACAMELLA



Io sottoscritto Camillo Di Felice, residente a Giulianova in Viale Orsini 183, proprietario di una casa di civile abitazione ai Prati di Tivo, al foglio n° 22 particella catastale n° 251, da un sopralluogo effettuato purtroppo solo di recente, ho rilevato la presenza di lesioni e di sconnessori interne nonché la caduta di parte del rivestimento della cucina, inconvniente connessi con i noti eventi sismici, chiedo che venga effettuato un sopralluogo per rilevare i danni intervenuti.

In attesa di cortese riscontro, distintamente saluto

SERVIZI INTEGRATI  
Giulianova 21.08.2009

SERVIZI INTEGRATI

*Camilla Felice*

SERVIZI

UFF. SISM  
SET

OK  
26.08.09  
14:05  
*ore*

Comune di PietracameLLa  
Prot. n. *Mat. del 21/08/09*

A - Procedimenti assegnati:  
 Area Esami ca. Finanziaria  
 Area T. Conto  
 Area con R. S. S. I. S. M.  
 Area V. P. A. Z. A.

Il/la *Prati*  
 Area T. Conto  
 Area con R. S. S. I. S. M.  
 Area V. P. A. Z. A.