




SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AO/DES 06/2008)

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AO/DES 05/2000
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "chiusa", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sovrastati, etc.

DEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: TRAMO
Comune: PETRA CAPELLA
Frazione/Località: SIABATTINO ALI
Codice Unico Edificio: 811



SEZIONE 2 Descrizione edificio
Table with columns: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano (m), Superficie media di piano (m²), Età, Costruzione e ristrutturazione (max 2), Uso, N° unità d'uso, Utilizzazione, Occupanti.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscala; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)
Table with columns: Strutture verticali, Altre strutture, Copertura.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio (RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO) and Esito di agibilità (A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, etc.)

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Table with columns: Livello - estensione, Componente strutturale - Danno preesistente, D4-D5, D2-D3, D1, Nullo, Demolizioni, Crechature, Riparazione, Puntelli, Trasmissione e protezione passaggi.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table with columns: PRESENZA DANNO, Tipo di danno, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Table with columns: PERICOLO SU, Causa potenziale, Provvedim. di P.I. eseguiti.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro. Argomento, Annotazioni, Foto, di sistema dell'edificio.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: Creta, Pendio forte, Pendio leggero, Pianura, Assenti, Generali del sistema, Acclivi del sistema.

Il compilatore (in stampatello): MARIA LOCCETTA COSTA, DANIELA MENTICHELLI, STEFANIA TURCO. Firma: Maria Costantini, Daniela Mentichelli, Stefania Turco.

1° Sopr

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "ciclo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani statalsi, etc.

Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

Sezione 2 - Descrizione edificio. N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicchio di fondazione incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Altezza media di piano: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano tra presenti. Superficie media di piano: indicare l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani.

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni). Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o tutti vulnerabili; e soletti rigidi (in c.a.) e muratura in pietra/mo in 1° livello (2B) e soletti rigidi (in c.a.) e muratura in pietra/mo in 2° livello (2B).

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Componente strutturale - Danni preesistenti: 1) Strutture verticali, 2) Soletti, 3) Scale, 4) Copertura, 5) Tamponature-tramezzi, 6) Danno preesistente.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. PRESENZA DANNO: 1) Danno in tramezzi, rivestimenti, controsoffitti, 2) Caduta tegole, cornicioni, 3) Caduta cornicioni, parapetti, 4) Caduta altri oggetti interni o esterni, 5) Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica, 6) Danno alla rete elettrica o del gas.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. Casa potenziale: 1) Crolli o cadute da altre costruzioni, 2) Rottura di reti di distribuzione.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni. MORFOLOGIA DEL SITO: 1) Crolli, 2) Pendio forte, 3) Pendio leggero, 4) Pianura.

Sezione 8 - Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio: RISCHIO STRUTTURALE, NON STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO. Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) MA AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1), C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1), D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA rivedere con approfondimento, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per rischio (c.a. m.1).

Sezione 9 - Altre osservazioni. Suil danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro. Argomento: Le cause esterne casa sospicando pericolante. (778)

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AeDES 06/2008) Codice Richiesta

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Provincia: TERAMO, Comune: PIETRALCARA, Frazione/Località: CENTRO STORICO. IDENTIFICATIVO EDIFICIO: 1394, Istat Prov: 64, Istat Comune: 01015, Istat Reg: 01015.

SEZIONE 2 Descrizione edificio. Dati metrici: Altezza media di piano: 2.50, Superficie media di piano: 50, Età: <= 1919, Uso: Abitativo, Occupanti: 100, 10, 1.

SEZIONE 3 Tipologia. Strutture in muratura: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L. Altre strutture: P, M, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Copertura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Componente strutturale - Danni preesistenti: 1) Strutture verticali, 2) Soletti, 3) Scale, 4) Copertura, 5) Tamponature-tramezzi, 6) Danno preesistente.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. PRESENZA DANNO: 1) Danno in tramezzi, rivestimenti, controsoffitti, 2) Caduta tegole, cornicioni, 3) Caduta cornicioni, parapetti, 4) Caduta altri oggetti interni o esterni, 5) Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica, 6) Danno alla rete elettrica o del gas.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. Casa potenziale: 1) Crolli o cadute da altre costruzioni, 2) Rottura di reti di distribuzione.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni. MORFOLOGIA DEL SITO: 1) Crolli, 2) Pendio forte, 3) Pendio leggero, 4) Pianura.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio: RISCHIO STRUTTURALE, NON STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO. Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) MA AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1), C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1), D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE DA rivedere con approfondimento, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per rischio (c.a. m.1).

Il compilatore (in stampatello): DE BELLIS - D. B. 1988. Data: 01/01/2011. Firma: [Firma]