

Richiedi il tuo kit di lavoro

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AaDES 05/2000
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche...

Sopraluogo
SERVIZI INTEGRATI
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Intervento e Agibilità OST-SISMICA

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Indicare i dati di localizzazione. Provincia, Comune e Frangione. IDENTIFICATIVO SCHEDA. Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: TERAMO
Comune: PIETRA CAPELLA
Frazione/Località: CAPOLUOGO
Via: DELLE NOCI
Corsi: 2 Corso
Vicolo: 3
Piazza: 4
Altro: 5

SEZIONE 2 Descrizione edificio
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spazio di fondazioni incluso quello di sottotetto, solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza.

Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio
(PINACCO DI STABCO CANTINALE ALL'ULTIMO PIANO)
TRAVANTE ENEL
PARTE ANTICA (CON TETTO RIPARTITO IN C.A.)
ANNI 60

SEZIONE 3 Tipologia (massimo 2 opzioni)
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili, ad esempio: volte senza catene e muratura in pietra a 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietra a 2° livello (8B).

SEZIONE 2 Descrizione edificio
Table with columns: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Costruzione e ristrutturazione, Uso, N° unità d'uso, Utilizzazione, Occupanti.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Indicare il livello di estensione del danno e i provvedimenti di pronto intervento eseguiti per ogni elemento strutturale.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Table with columns: Valutazione del rischio (Strutturale, Esterno, Esistono, Esperienza), Esito di agibilità (A: Edificio AGIBILE, B: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, C: Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE, D: Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere, E: Edificio INAGIBILE, F: Edificio INAGIBILE per rischio esterno).

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Indicare il tipo di danno e i provvedimenti di pronto intervento eseguiti per ogni elemento non strutturale.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Su danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro.
L'IMMOBILE VERSA IN CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE
PRESENTA UNA SITUAZIONE PUNTUALE CRITICA DOVUTA A UN CAVO ENEL VINCOLATO A UNO SPIGOLO DEL FABBRICATO CHE PROBABILMENTE HA CAUSATO UN CIMENTALISTO ASSOLUTAMENTE NON PREOCCUPANTE VISTO LO SPESSORE DELLA MURATURA E L'ASSENZA DI FUORI PIOMBO (COPERTURA IN LATEROCEMENTO RIGIDA E PEJANTE)
PICCOLE CAVILLATURE VERTICALI DI DISTACCO DEI GIUNTI DI MALTA

SEZIONE 3 Tipologia
Table with columns: Strutture verticali, Strutture orizzontali, A, B, C, D, E, F, G, H.


SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Table with columns: Componente strutturale - Danno preesistente, D4-D5, D6-D3, D1, D0, Danni, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table with columns: Tipo di danno, Presenza danno, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Table with columns: Causa potenziale, Edificio, Via d'accesso, Provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO
Dissesti (in alto o laterali): Versanti incontenuti, Terreno di fondazione.


SEZIONE 9 Altre osservazioni
Il compilatore (in stampatello): MATTEO DI GEARO
Firma: Andrea Buccini



cod 1655

Spett.le
Ufficio Tecnico Comunale
64047 Pietracamela

Stampa: 16/02/2010
ORA: 10:00:00
Cognome: X. Revino
Nome: ...
Via: ...
C.A.P.: ...
Città: ...
Prov.: ...
Telefono: ...
Fax: ...
E-mail: ...
Sigaretta: ...
Cognome: ...
Nome: ...
Via: ...
C.A.P.: ...
Città: ...
Prov.: ...
Telefono: ...
Fax: ...
E-mail: ...



Segnalazione danni sisma 2009

Il sottoscritto Filippo Lanci, presbitero, Parroco e Legale rappresentante della Parrocchia "S. Leucio, v." in Pietracamela comunica che a seguito degli eventi sismici del 06/04/09 e successivi l'edificio con destinazione casa canonica, sito in Vico delle Noci (estremi catastali Fg. 10 P.lla 294) ha subito danni rilevanti.

Si prega, al fine di valutare l'importanza delle lesioni, di provvedere ad un sopralluogo.

Recapito telefonico 338 75 96 000.

UFF. SISM
SET

Filippo Lanci, PBR

Parroco di Pietracamela

Pietracamela, 15 febbraio '10