



EDDA DI 1° LIVELLO PER EDIFI

Squadra 6868 Sop: 82291

TERVENTO E AGIBILITÀ SISMICA

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sovrastati, etc.

Sezione 1 - Identificazione edificio.
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il numero progressivo assegnato dal coordinamento centrale, un numero proprio di scheda e la data del sopralluogo.

Sezione 2 - Descrizione edificio.
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazione incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. Altezza media di piano: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni).
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietra e al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietra al 2° livello (6B).

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti.
Livello estensione: D4-D5 Medio grave, D1 Leggero, D2 Grave, D3 Molto grave, D6 Danno preesistente. Componente strutturale - Danno preesistente: 1 Strutture verticali, 2 Solai, 3 Scale, 4 Copertura, 5 Temperature-tramezzi, 6 Danno preesistente.

Table with 4 columns: Istat Provincia, Istat Comune, Rilevatore, N° scheda, Data. Includes a grid for Section 3 and Section 4.

Form for Section 1: Identification of the building. Includes fields for Province (TIRANO), Municipality (PIETRAFINA), Fraction/Location (CAROVARO), and address details.

Form for Section 2: Description of the building. Includes data for floor area, number of floors, and structural characteristics.

Table for Section 2: Description of the building. Columns include N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, and various usage categories.

Form for Section 3: Typology. Grid for structural types (vertical, horizontal) and materials (brick, stone, etc.).

Table for Section 4: Structural damage and interventions. Grid showing damage levels (D1-D6) and intervention status for various components.

Table for Section 5: Non-structural damage and interventions. Grid showing damage levels and intervention status for non-structural elements.

Table for Section 6: External hazard and interventions. Grid showing hazard levels and intervention status for external risks.

Table for Section 7: Ground and foundations. Grid showing ground morphology and foundation status.


Form for Section 8: Judgment of habitability. Includes a risk assessment grid and a table for habitability levels (A-F).

Form for Section 8: Judgment of habitability. Includes a risk assessment grid and a table for habitability levels (A-F).

Form for Section 9: Other observations. Includes a table for interventions and a section for other observations.

Form for Section 9: Other observations. Includes a table for interventions and a section for other observations.

Form for Section 9: Other observations. Includes a table for interventions and a section for other observations.



Cod 1157 SO3345

NUOVA NON INSEGNATA IN SICILIA

Pietravecchia, 16/11/09


OK da programmare.

Comando di Polizia Provinciale  
 Pro. n. 5913 del 14/11/09  
 Class. X-12-3

A - Perfezionamento specialistico  
 - Area Economica Finanziaria  
 - Area Tecnica  
 - Area Amministrativa  
 - Area Vigilanza

C - Ufficiali:  
 B - per incarico:  
 - Sindaco  
 - Direttore Generale

SEGNALAZIONE DANNI SISMA 2009



Spelle  
Ufficio Tecnico Comunale  
64047 PIETRACAMELIA

Il/la sottoscritt/a De Luca Anna nata a TESARICO il 18/06/1957  
 e residente in TESARICO Via VIA A. TRONCI comunica che a  
 seguito degli eventi sismici del 06/04/2009 e successivi l'abitazione sita in PIETRACAMELIA, via  
VIA E. D. n. civico ..... (estremi catastali fig. 40 P.lla 780 sub 2  
 ha subito danni rilevanti - modesti - lievi,  
 Si prega, al fine di valutare l'importanza delle lesioni, di provvedere ad un sopralluogo.

Ricevuti telefonici 0861 4153511 SISMA  
3423890612  
 SET

In fede *Anna De Luca*